

Le **GELTEXX** est un adhésif à prise instantanée gélifié. Sa formulation présente un comportement thixotropique amélioré et un aspect uniforme.

Très économique, les liaisons réalisées avec le **GELTEXX** ne nécessitent qu'une faible quantité de produit : le coût du collage est dérisoire et apprécié des professionnels ne pouvant refacturer la prestation.

Totalement thixotropique, **GELTEXX** permet de coller en toute position sans aucune coulure : la propreté du travail est indiscutable.

Complètement polyvalent, **GELTEXX** permet de coller seul tout support semblable ou dissemblable à l'exception des plastiques dits incollables : métaux, bois, cartons, pvc, plastiques compatibles, caoutchoucs, cuir, tissus, matériaux, verre, plexiglass, faïence, céramiques...

TOUTES POSITIONS :

De par sa viscosité, il permet des collages **verticaux**, en plafond sans coulure.

HAUTE RÉSISTANCE :

Huiles, solvants même huile moteur, l'essence au plomb, l'éthanol, le propanol ou le fréon...

Jusqu'à 300 kg/cm².

ÉCONOMIQUE :

Peu de **GELTEXX** pour un collage immédiat.

Sa formulation GEL permet de coller des composants mal ajustés et des substrats poreux.

GELTEXX est compatible avec le DECOL-ADH (313001) en cas d'erreur de collage et avec l'ACTIV ADH (312001) ou le BRAZ ADH (312002) pour accélérer et consolider certains collages.

GELTEXX

311 002

Adhésif en gel
hautes performances
à polymérisation rapide

Décembre 2025

Caractéristiques :

Aspect : gel
Densité : 1.10
Temps de prise : 3 à 60 secondes
Durcissement total : 24 h
Intervalle maxi de remplissage : 0.5 mm
Plages de température : - 50 à + 80 °C
Résistance à la traction : 250 à 300 kg / cm²
(selon support)

Stocker dans un local frais à l'abri des rayons solaires directs.

La réfrigération à 5°C optimise la stabilité au stockage.

Garantie : 1 an

Conditionnement : tube de 20 g

MODE D'EMPLOI :

Le collage s'effectuant très rapidement, vérifier que les pièces soient correctement ajustées avant de les coller. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse.

Appliquer avec parcimonie sur une surface et presser ensemble fermement les pièces jusqu'à obtenir une résistance suffisante. Doser la quantité de **GELTEXX** : trop de quantité augmente le temps de polymérisation et peut diminuer l'adhérence.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

